



TITLE: PATCH PANEL SYSTEM
Inventor: Denovich et al.
S.N.: 10/823,937
Docket No.: 18150 (20958-2136)
Dean D. Small Phone: (314) 621-5070





FIG. 1

BEST AVAILABLE COPY

2/9



Inventor: Denovich et al.
S.N.: 10/823,937
Docket No.: 18150 (20958-2136)
Dean D. Small Phone: (314) 621-5070

S.N.: 10/823,937

S.N.: 10/823,937

Docket No.: 18150 (20958-2136)

Dean D. Small Phone: (314) 621-5070

FIG. 3




FIG. 4

Inventor: Denovich et al.
S.N.: 10/823,937
Docket No.: 18150 (20958-2136)
Dean D. Small Phone: (314) 621-5070

S.N.: 10/823,937

S.N.: 10/823,937

Docket No.: 18150 (20958-2136)

Dean D. Small Phone: (314) 621-5070

[illegible]

FIG. 5

BEST AVAILABLE COPY

Inventor: Denovich et al.
S.N.: 10/823,937
Docket No.: 18150 (20958-2136)
Dean D. Small Phone: (314) 621-5070

Inventor: Denovich et al.

S.N.: 10/823,937

Docket No.: 18150 (20958-2136)

Dean D. Small Phone: (314) 621-5070

FIG. 6

BEST AVAILABLE COPY

6/9




FIG. 7

Inventor: Denovich et al.
S.N.: 10/823,937
Docket No.: 18150 (20958-2136)
Dean D. Small Phone: (314) 621-5070


Inventor: Denovich et al.

S.N.: 10/823,937

Docket No.: 18150 (20958-2136)

Dean D. Small Phone: (314) 621-5070

719



BEST AVAILABLE COPY

8/9




FIG. 9

9/9




FIG. 10

BEST AVAILABLE COPY